

Весоизмерительная компания «Тензо-М»

Преобразователь весоизмерительный ТВ-006С

Руководство по эксплуатации

Версия программы С61Х

ТЖКФ.408843. 137 РЭ

Россия

Содержание

1	Общие указания	2
2	Назначение	2
3	Технические характеристики.....	2
4	Указания мер безопасности	4
5	Подготовка к работе	4
6	Режимы работы и индикации	5
7	Измерение веса (выполнение алгоритма управления дискретными выходами) "brutto"	9
8	Ввод значений уровня дозирования "LEVELS"	10
9	Управление дискретными выходами "ContrL"	11
10	Ввод дополнительных параметров "PAr A"	15
11	Просмотр калибровочных параметров "PAr C"	16
12	Просмотр и сброс фискальных счетчиков "Count"	16
13	Калибровка "CALibr"	17
14	Описание алгоритмов управления дискретными выходами ...	17
14.1.	Простая отсечка «Грубо» и «Точно» "AL 0"	17
14.2.	Суммирующий дозатор "AL 1"	18
14.3.	Вычитающий дозатор с автоматической загрузкой бункера "AL 2"	21
14.4.	Вычитающий дозатор с загрузкой бункера после подачи сигнала пуск "AL 3"	23
14.5.	Суммирующий дозатор с загрузкой бункера по первой команде пуск и выгрузкой по второй команде пуск "AL 4"	23
14.6.	Суммирующий дозатор с автоматической настройкой предварений "AL 5"	25
15	Приложения	28
15.1.	Возможные сообщения об ошибках.....	28
15.2.	Задняя сторона ТВ-006С	29
15.3.	Назначение контактов нижнего ряда клемм.....	30
15.4.	Назначение контактов верхнего ряда клемм	31
15.5.	Пример подключения входов/выходов	32
15.6.	Отверстие для установки ТВ-006С	33
15.7.	Протокол обмена MODBUS	34
15.8.	Протокол обмена стандарта «Тензо-М»	35

1 Общие указания

В настоящем руководстве по эксплуатации (далее по тексту – Руководство) приводится порядок работы с преобразователем весоизмерительным ТВ-006С (далее по тексту Преобразователь).

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

Настоящее Руководство должно постоянно находиться с Преобразователем. В случае передачи Преобразователя другому пользователю Руководство подлежит передаче вместе с Преобразователем.

2 Назначение

Преобразователь предназначен для использования в составе весовых дозаторов в качестве вторичного тензометрического преобразователя и позволяет:

- 2.1 отображать результаты измерения веса;
- 2.2 управлять процессом дозирования путем включения и выключения дискретных выходов;
- 2.3 выдавать стандартный аналоговый сигнал пропорционально измеренному весу;
- 2.4 обмениваться информацией с другими устройствами по каналам связи в соответствии со стандартом RS-485;

3 Технические характеристики

- 3.1. Нелинейность передаточной характеристики, %, не более 0,001
- 3.2. Предел допускаемой абсолютной погрешности, приведенной ко входу, мкВ/В
в интервале от 0 до 3 мВ/В $\pm 0,30$
- 3.3. Среднеквадратичное отклонение случайной составляющей погрешности, %, не более 0,01

3.4. Диапазон рабочего коэффициента преобразования (РКП), мВ/В	3 ÷ +3
3.5. Минимальный входной сигнал на одно поверочное деление, мкВ	0,25
3.6. Тип первичного преобразователя.... тензорезисторный;	
3.7. Питание первичного преобразователя знакопеременное, В	5
3.8. Тип линии связи с первичным преобразователем	шестипроводная
3.9. Максимальная длина линии связи с первичным преобразователем, м.....	20
3.10. Минимальное эквивалентное сопротивление подключаемых первичных преобразователей, Ом ..	80
3.11. Тип индикатора	светодиодный
3.12. Количество разрядов индикации веса ¹	5
3.13. Размер изображения одного разряда, мм.....	10 × 7
3.14. Количество дискретных входов (светодиод оптрана) ..	4
3.15. Напряжение дискретных входов, В.....	24
3.16. Входной ток дискретных входов, мА.....	10
3.17. Количество дискретных выходов (открытый коллектор)	4
3.18. Максимальное коммутируемое напряжение, В.....	30
3.19. Максимальный коммутируемый ток, А	0,5
3.20. Количество аналоговых выходов	1
3.21. Варианты исполнения аналогового выхода:	
токовый, мА	4...20
токовый, мА	0...20
токовый, мА	0...24
напряжение, В	0...5
3.22. Время установления рабочего режима, мин, не более	10
3.23. Напряжение питания постоянного тока, В.....	18÷36
3.24. Потребляемая мощность, Вт, не более	3
3.25. Рабочий диапазон температур, °С.....	- 20 ÷+50

¹ Количество разрядов индикации счетчиков – 6/9

3.26. Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 107
3.27. Относительная влажность при 35 °С, %, не более	95
3.28 Степень защиты по ГОСТ14254-96	
лицевой панели	IP65
задней панели	IP42
3.29. Габаритные размеры, мм	118x96x48
3.30. Масса, кг, не более	1,0
3.31. Полный срок службы ТВ-006С, лет	10

4 Указания мер безопасности

К работе с Преобразователем допускаются лица, изучившие данное Руководство и прошедшие соответствующий инструктаж по «Межотраслевым правилам по охране труда (правилам техники безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПТБ). Эксплуатация Преобразователя должна осуществляться по правилам, соответствующим «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП) и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).

5 Подготовка к работе

Подготовка Преобразователя к работе осуществляется следующим образом:

- 1) подключите тензодатчик(и) к Преобразователю;

Запрещается подключение и отключение кабеля тензодатчиков к соответствующему соединителю при включенном питании!

- 2) соедините экранную оплетку кабеля тензодатчиков с контуром заземления;
- 3) подключите к дискретным выходам соответствующие элементы управления. Если их сопротивление носит индуктивный характер, необходимо параллельно им подключить помехоподавляющие RC цепочки ($R= 0,1$ кОм, $C= 0,1$ мкФ). Подключите к дискретным входам 1, 2 и 3 датчики положе-

ния исполнительных механизмов, а к входу 4 цепи сигнала «Пуск». Если датчики положения отсутствуют, установите перемычки между соответствующими входами и выходами;

4) Питание Преобразователя должно осуществляться от двух независимых, гальванически связанных, источников питания. Контакты питания нижнего разъёма Преобразователя должны подключаться источнику с сетевым фильтром;

5) Преобразователь высвечивает на индикаторе шесть «8», а потом – установленную версию программного обеспечения. После этого переходит в основной режим – измерения веса;

6) при высвечивании «Err» обратитесь к Приложению.


6 Режимы работы и индикации

Преобразователь может работать в нескольких режимах: измерения веса (выполнение алгоритма управления дискретными выходами) просмотр счетчиков отвесов и суммарного веса или в сервисном режиме.

После включения питания Преобразователь находится в режиме измерения веса. При этом в левой части основного индикатора отображается символ «b», а в правой части измеренный вес.

Кроме того, на передней панели имеются дополнительные индикаторы:

Символ	Назначение
1	Индикатор состояния входа 1
2	Индикатор состояния входа 2
3	Индикатор состояния входа 3
4	Индикатор состояния входа 4
	Индикатор успокоения веса
>0<	Индикатор «истинного» нуля



Индикатор успокоения веса светится, когда **индцируемый вес** успокоился, т.е. не менялся в течение установленного времени (см. пункт 9 «Par A»).

При индикации веса производится округление измеренного веса с дискретностью отсчета d . Индикатор «истинного» нуля светится, когда неокругленный вес не превышает $+/- \frac{1}{4} d$ от **нулевого** значения.

Обнуление показаний индицируемого веса при пустом дозаторе осуществляется с помощью кнопки .

Переход в режим просмотра счетчиков отвесов и суммарного веса производится с помощью кнопки . При первом нажатии на кнопку отображается количество отвесов («000003»). При втором нажатии на индикаторе отображается три старших разряда суммарного веса («

000»), прошедшего через дозатор. При следующем нажатии – младшая часть суммарного веса («00060.0»). И, наконец, еще одно нажатие этой кнопки возвращает вывод на индикатор показания текущего веса брутто. Например: «b 20.0».****

Значение суммы переходит через ноль после **999 999 999** (независимо от позиции запятой).

При просмотре счетчиков отвесов и суммарного веса алгоритм дозирования продолжает выполняться, если он был запущен.

Количество отвесов и суммарный вес хранится в энергонезависимой памяти Преобразователя. Обнулить счетчик отвесов и суммарный вес можно, если нажать на кнопку



при остановленном алгоритме дозирования и во время отображения на индикаторе количества отвесов или суммарного веса. Если нажать на эту кнопку на индикаторе появится: «**CLr**». Если нажать на кнопку

ячейки обнулятся. Если нажать на кнопку

обнуления не произойдет.

В режиме измерения веса (когда остановлен алгоритм управления дискретными выходами) возможен быстрый ввод дозы, если установлена единица в пункте 10 «**Par A**».

Для быстрого ввода значения дозы сначала нажмите на кнопку

. На индикаторе появится: «**doSE**». Далее нажмите на кнопку

. В левой части отобразится символ «**o**», а в правой значение дозы. Перед вводом нового значения нажмите на кнопку

. Затем кнопкой

или

методом перебора устанавливается и кнопкой

 сдвигается в нужный разряд требуемое значение. Процесс ввода завершается кнопкой .

Переход в сервисный режим осуществляется через меню сервисного режима. Для входа в это меню нажмите на кнопку . На индикаторе появится первый пункт: «**brutto**».

Название пункта меню	Режим
brutto	Выход из сервисного режима и переход к режиму измерения веса (выполнение алгоритма управления выходами)
LEVELS	Ввод значений уровней дозирования
ContrL	Управление дозированием: выбор алгоритма управления, логических уровней дискретных входов или тестирование дискретных выходов.
Par A	Ввод дополнительных параметров
Par C	Просмотр калибровочных параметров
Count	Просмотр и сброс фискальных счетчиков
CALibr	Калибровка грузом или ввод калибровочных данных

Кнопками  или  выберете нужный пункт меню, например «**LEVELS**» и нажмите на кнопку . На инди-

которе отобразится приглашение ввести пароль «**.....**»². Вход во все пункты сервисного режима осуществляется по паролю, кроме тестирования дискретных выходов, просмотра калибровочных параметров и перехода в режим измерения веса.

7 Измерение веса (выполнение алгоритма управления дискретными выходами) “brutto”

В данном режиме в левой части индикатора отображается символ «**b**», а в правой измеренный вес. В этом режиме (а также при просмотре счетчиков суммарного веса) выполняется алгоритм управления дискретными выходами. При измерении веса, если нагрузка превысила наибольший предел взвешивания (НПВ) более, чем на 9 единиц дискретности индикации («**d**»), на индикатор выводится сообщение «**PEREGR**».

При пустом дозаторе и закрытых выходах (Алгоритм 0 и 1) возможно обнуление показаний веса кнопкой «», когда на индикаторе отображается вес, отсчитываемый от калибровочного нуля и не превышающий значения, установленного в п.3 **LEVELS**. Это значение можно установить не более 25% от НПВ.

Ниже цифрового индикатора расположены светодиодные индикаторы состояний входов 1, 2, 3, 4, индикатор успокоения «**► ◀**» и индикатор нуля «**>0<**». Индикаторы 1, 2, 3 или 4 светятся, если по соответствующей входной цепи протекает ток.

В режиме измерения веса при алгоритмах 1, 2 и 3 Преобразователь проверят соответствие входного сигнала (от датчиков положения исполнительными механизмами)

² Последовательное нажатие кнопок – , , , , , .

управляющему воздействию. Если соответствия нет, то выводится сообщение «Err 14», а светящиеся светодиоды указывают на номер (1, 2, или 3) неисправного канала ввода/вывода. Возможная причина – неисправность датчика положения исполнительного механизма, обрыв цепи управления, залипание контактов реле и т.д.

Перед устранением причины не забудьте выключить Преобразователь. Только после устранения причины и выключения питания сбрасывается признак «Err 14».

8 Ввод значений уровня дозирования “LEVELS”

Вход в этот пункт меню должен осуществляться перед началом выполнения алгоритма дозирования. Вход осуществляется по паролю. После ввода пароля в левой части индикатора высвечивается номер параметра, а в правой части – ранее введённое значение веса.

Ном.	Для суммирующего дозатора “A0, A1, A4, A5”	Для вычитающего дозатора “A2, A3”
0	Значение дозы	Значение дозы
1	Предварение для канала «Грубо»	Предварение для канала «Грубо»
2	Предварение для канала «Точно»	Предварение для канала «Точно»
3	Минимальный вес	Вес перед началом дозирования

Процесс ввода **нового** значения веса начинается с очистки индикатора кнопкой 0. Затем кнопкой или методом перебора устанавливается и кнопкой сдвигается в нужный разряд требуемое значение. Процесс

ввода завершается кнопкой . После нажатия на эту кнопку Преобразователь производит проверку введенного значения на его допустимость. Например, если оператор ввел значение параметра **1** (предварение), превышающее параметр **0** (доза), то на индикатор будет выведено в течение 3 сек. сообщение: «**Err 4**». После этого происходит возврат к вводу параметра **0**.

После ввода или просмотра всех значений на индикатор выводится запрос: сохранить? – «**SAVE**». У Вас есть три варианта действий:

- a) сохранить введенные данные, нажав на кнопку ;
- b) отказаться от сохранения данных, нажав на кнопку , Тогда Преобразователь загрузит из энергонезависимой памяти старое значение данных;
- c) вернуться к вводу параметра **0**, нажав на кнопку .

Если Вы нажали на кнопку или , на индикаторе отобразится: « **o** ». У Вас есть два варианта действий:

- a) вернуться к вводу параметра **0**, нажав на кнопку ;
- b) выйти из пункта ввода уровней дозирования, нажав на кнопку . Тогда Преобразователь вернётся в меню сервисного режима (на индикаторе появится «**LEVELS**»).

9 Управление дискретными выходами “ContrL”

Вход в этот пункт меню должен осуществляться перед началом выполнения алгоритма дозирования. Вход

осуществляется по паролю. После ввода пароля на индикаторе отображается первый пункт подменю «**ALGor**» – выбора алгоритма управления дискретными выходами и установки логического уровня дискретных входов. Если нажать на кнопку или отобразится второй пункт подменю «**TESTou**» – тестирование дискретных входов/выходов.

При выборе алгоритма управления в левой части индикатора отображается: «**AL**», а в правой части номер алгоритма:

Ном.	Алгоритм
0	Простая отсечка «грубо» и «точно»
1	Суммирующий дозатор
2	Вычитающий дозатор с автоматической загрузкой бункера
3	Вычитающий дозатор, управляемый только по интерфейсу RS-485 и используемый в автоматизированных системах
4	Суммирующий дозатор с загрузкой по первой команде «пуск» и выгрузкой по второй команде «пуск»
5	Суммирующий дозатор, аналогичный AL 1 , но с автоматической настройкой предварений .

Для изменения номера алгоритма используйте кнопки



или , а для выбора – кнопку .

Во всех алгоритмах управления дискретными выходами кроме алгоритма “0” проверяется соответствие входного сигнала (от датчиков положения исполнительных механизмов) управляющему воздействию, что позволяет своевременно сигнализировать оператору о неисправности канала управления. Например, если выданная Преобразователем команда на включение (выключение) исполнительного ме-

ханизма не исполнится, тогда на выходе датчика положения сигнал не изменится. В этом случае соответствие нарушилось, на индикатор выводится сообщение об ошибке – **Err 14**.

Входные ответные сигналы (логические уровни) зависят от типа датчика положения. Для датчиков, которые замыкают входную цепь в исходном положении, установите логический ноль. Для датчиков, которые размыкают входную цепь в исходном положении, установите логическую единицу. Если Вы **не используете** датчик положения, установите перемычку между соответствующим входом и выходом и установите для входов логические уровни «1».

Для установки соответствующих логических уровней используется следующий пункт. Сначала в правой части индикатора отображается установленный ранее логический уровень для входа 1 (**in1**). Для изменения уровня исполь-

зуйте кнопки или , а для выбора – кнопку .

После выбора на индикаторе отобразится установленный логический уровень для входа 2 (**in2**).

После выбора логического уровня последнего входа (**in3**) на индикаторе отобразится запрос: сохранить? – **«SAVE»**. У Вас есть три варианта действий:

- сохранить установленные уровни, нажав на кнопку ;
- отказаться от сохранения, нажав на кнопку . Тогда Преобразователь загрузит из энергонезависимой памяти старые значения;
- вернуться к начальному пункту меню **AL**, нажав на кнопку .

Если Вы нажали на кнопку или , на индикаторе отобразится: «». У Вас есть два варианта действий:

- a) вернуться к начальному пункту меню **AL**, нажав на кнопку ;
- b) выйти из пункта меню, нажав на кнопку . Тогда Преобразователь вернётся в меню сервисного режима (на индикаторе появится «**ContrL**»).

Если Вы **не используете** датчики положения, для всех алгоритмов кроме 0 установите перемычки между:

- Выходом **1** и входом **1**
- Выходом **2** и входом **2**
- Выходом **3** и Входом **3**

Для входов, на которые установлены перемычки, необходимо задать логические уровни «**1**».

Для контроля дискретных выходов используйте пункт меню «**TESTou**» – тестирование дискретных входов/выходов. При выборе этого пункта на индикаторе отобразится: «**OUt 1**» и включится Выход 1. Для тестирования

следующего выхода нажмите на кнопу «» или «». На индикаторе отобразится: «**OUt 2**», включится Выход 2,

а Выход 1 выключится. Снова нажать на кнопку «» или «» – на индикаторе отобразится: «**OUt 3**», включится Выход 3, а Выход 2 выключится и т.д. Для прекращения тестирования выходов нажмите на кнопку .

10 Ввод дополнительных параметров “PAr A”

Вход в этот пункт меню должен осуществляться перед началом выполнения алгоритма дозирования. Вход осуществляется по паролю. После ввода пароля в левой части индикатора выводится номер, а в правой части – значение вводимого параметра:

Номер	Наименование	Значение
4	Тип протокола	0 – «Тензо-М» 1 – MODBUS
5	Сетевой адрес	1...127
6	Скорость передачи	0 – 4800 бод 1 – 9600 бод 2 – 19200 бод 3 – 57600 бод
7	Фильтр для «Грубо» ³	4...128
8	Фильтр для «Точно» ⁴	4...128 (не менее «Грубо»)
9	Время ожидания стабилизации веса	1 = 0,512 сек.; 2 = 1,024 сек.; 3 = 1,536 сек.;...63 = 32,256 сек.
10	Разрешение ввода дозы по кнопке ▲	0 – запретить 1 – разрешить
11	Суммирование отвеса ⁵	0 – выгруженного 1 – загруженного
o	Разрешение одновременной загрузки грубо и точно	0 – запретить 1 – разрешить
n	Время блокировки управления «Точно»	0,5...1,5 сек
T	Время точной засыпки продукта	3,0...10,0 сек.
L	Максимально допустимое время засыпки продукта в дозатор ⁶	0 или 4,0...60,0 сек.
u	Вес, при котором на аналоговом выходе сигнал достигает максимального значения	НПВ/4 ... НПВ

³ Параметр №7 работает, когда **открыт** канал «Грубо».

⁴ Параметр №8 работает, когда **закрыт** канал «Грубо».

⁵ Только для алгоритма для **AL 1**

⁶ Параметр **L** для «AL 5». При нулевом значении не используется.

Процесс ввода значения для пунктов 4, 6 и 10 осуществляется методом перебора кнопкой или и заканчивается кнопкой . Процесс ввода для остальных пунктов аналогичен вводу веса.

Выход из режима осуществляется так же, как указано в предыдущем разделе.

11 Просмотр калибровочных параметров “Par C”

Вход в этот пункт меню должен осуществляться перед началом выполнения алгоритма дозирования. Вход в пункт меню «Par C» осуществляется без пароля. При этом в левой части индикатора обозначение параметра, а в правой его значение. Для просмотра параметров используйте кнопку .

Обозначение	Наименование
д	Дискретность индикации веса
Н	Наибольший предел взвешивания
С	Значение калибровочного веса

Перед выводом на индикатор кода АЦП, соответствующего пустому бункеру отображается «**COEF 1**», а перед выводом приращения кода, соответствующего калибровочному весу – «**COEF 2**».

12 Просмотр и сброс фискальных счетчиков “Count”

Вход в этот пункт меню должен осуществляться перед началом выполнения алгоритма дозирования. Вход в пункт сервисного меню «Count» осуществляется по паролю (см. выше). После ввода пароля в течение 1 сек. на

индикаторе отображается: «**Сou 1**», а затем количество отвесов. Если нажать кнопку или на индикаторе в течение 1 сек. отображается: «**Сou 2**», а затем три старших разряда суммарного веса. Чтобы увидеть младшие разряды суммарного веса нажмите на кнопку .

Для сброса счетчика количества отвесов и суммарного веса продукта или выхода из просмотра надо нажать на кнопку . На индикаторе появится: «**CLr**». Если нажать на кнопку счётчик и сумма обнуляться. Если нажать на кнопку обнуления не произойдет.

13 Калибровка “CALibr”

Калибровка описана в Руководстве по калибровке.

14 Описание алгоритмов управления дискретными выходами

14.1. Простая отсечка «Грубо» и «Точно» "AL 0"

В процессе дозирования Преобразователь управляет:

- выходом быстрой подачи продукта в дозатор («Грубо») – выход **1**;
- выходом медленной подачи продукта в дозатор («Точно») – выход **2**;
- выходом **4** («Авария») в случае перегрузки дозатора.

Процесс дозирования разрешается (запускается) двумя способами: переходом сигнала по входу **4** из состояния «выключено» в состояние «включено» или по каналу связи установкой в единицу бита `b_eloa` регистра FLAG управлений/состояния дозирования (см. карту памяти). Установка этого бита вызывает включение подачи продукта. После

выдачи сигнала на включение этот бит сбрасывается. Если запуск производился по входу 4, то срабатывает выход «грубо» и «точно» (одновременно или по очереди, в зависимости от настройки пункта «о» дополнительных параметров «Par A»). Они остаются включенными до снятия сигнала с входа 4. Если сигнал по входу 4 не снят, продукт загружается в дозатор. Фильтр работает с параметром №7.

Выход быстрой подачи продукта – «Грубо» закрывается при достижении веса (см. Рис. 1):

$$W_{\text{гр}} = D - P_{\text{гр}}$$

После этого фильтр работает с параметром №8.

Выход медленной подачи продукта – «Точно» закрывается при достижении веса:

$$W_{\text{точ}} = D - P_{\text{точ}}$$

Где: D – вес дозы, введенный в режиме «LEVELS»;

$P_{\text{точ}}$ – предварение для канала «Точно», введенное в режиме «LEVELS»;

$P_{\text{гр}}$ – предварение для канала «Грубо», введенное в режиме «LEVELS»;

$P_{\text{точ}}$ равно значению ячейки P_{pre1} (см. карту памяти);

$P_{\text{гр}}$ равно значению ячейки P_{pre2} (см. карту памяти).

Выгрузкой продукта в этом режиме Преобразователь не управляет.

14.2. Суммирующий дозатор "AL 1"

В режиме измерения веса может выполняться один или несколько циклов дозирования в зависимости от состояния сигнала управления (см. ниже). В процессе дозирования Преобразователь управляет:

- Выходом быстрой подачи продукта в дозатор («Грубо») – выход 1;

- Выходом медленной подачи продукта в дозатор («Точно») – выход **2**;
- Выходом выгрузки продукта из дозатора – выход **3**;
- Выходом **4** («Авария») в случае перегрузки дозатора.

Для нормального функционирования **необходимо** на входы 1, 2, 3 подать сигналы с датчиков положения.

Процесс дозирования разрешается (запускается) двумя способами: внешним сигналом по входу **4** или по каналу связи установкой в единицу бита *b_eloa* регистра FLAG управлений/состояния дозирования (см. карту памяти). Если сигнал управления по входу **4** подать, а потом снять после открытия выхода загрузки, произойдёт выполнение только одного цикла дозирования. Если сигнал по входу **4** подать и не выключать (не сбросить бит *b_eloa*), то выполняется непрерывное выполнение циклов дозирования.

Цикл дозирования начинается с обнуления показаний веса. Обнуление происходит, если показания веса меньше W_{\min} . Значение W_{\min} вводится в режиме «**LEVELS**» параметр «**3**». Если вес продукта, находящегося в дозаторе, превышает это значение, то обнуления не происходит. Затем открываются выходы быстрой подачи продукта в дозатор – «Грубо» и медленной подачи – «Точно» одновременно или по очереди, в зависимости от настройки пункта «**0**» дополнительных параметров «**Par A**». Продукт загружается в дозатор. Фильтр работает с параметром №7.

Выход быстрой подачи продукта – «Грубо» закрывается при достижении веса (см. Рис. 1):

$$W_{\text{гр}} = D - P_{\text{гр}}$$

После этого фильтр работает с параметром №8.

Выход медленной подачи продукта – «Точно» закрывается при достижении веса:

$$W_{\text{точ}} = D - P_{\text{точ}},$$

Где: D – вес дозы, введенный в режиме «**LEVELS**»;

$P_{\text{точ}}$ – предварение для канала «Точно», введенное в режиме «LEVELS».

$P_{\text{гр}}$ – предварение для канала «Грубо», введенное в режиме «LEVELS».




Рис. 1

После закрытия выходов «Грубо» и «Точно» происходит анализ стабилизации показаний веса. Если показания оставались стабильны в течение времени $t_{\text{ст}}$, то срабатывает выход выгрузки продукта. Если стабилизации показаний веса не происходит, то выход выгрузки срабатывает по истечении времени четырех $t_{\text{ст}}$. Время ожидания стабилизации устанавливают в режиме «Par A», пункт 9.

После срабатывания канала выгрузки продукта ожидается снижение веса ниже $W_{\text{мин.}}$, после чего выход выгрузки

⁷ Величины предварения канала «Грубо» и «Точно» зависят от скорости загрузки продукта в дозатор и определяются опытным путем при пробном дозировании для каждого канала отдельно при нулевых введенных значениях предварения. После пробного дозирования **разница** между фактически набранным весом и введенным весом дозы и есть значение предварения.

закрывается.

Цикл дозирования закончен. Если сигнал разрешения (запуска) дозирования не снят – начинается новый цикл дозирования.

14.3. Вычитающий дозатор с автоматической загрузкой бункера "AL 2"

В этом режиме вне зависимости от состояния сигнала «Пуск» производится загрузка продукта в дозаторный бункер, если текущий вес меньше дозы. Вес, загружаемый в бункер, определяется параметром 3 меню «LEVELS».

В процессе дозирования Преобразователь управляет:

- выходом 4 («Авария») в случае перегрузки дозатора;
- выходом загрузки продукта в дозатор – выход 3;
- выходом быстрой выгрузки продукта из дозатора («Грубо») – выход 1;
- выходом медленной выгрузки продукта из дозатора («Точно») – выход 2.

Для нормального функционирования **необходимо** на входы 1, 2, 3 подать сигналы с датчиков положения.

Процесс дозирования разрешается (запускается) двумя способами: внешним сигналом по входу 4 или по каналу связи установкой единицы бита b_eloa регистра FLAGE управления/состояния дозирования (см. карту памяти). Если сигнал управления по входу 4 подать, а потом снять, произойдёт выполнение только одного цикла дозирования. Если сигнал по входу 4 подать и не выключать (не сбросить бит b_eloa), то выполняется непрерывное выполнение циклов дозирования.

Цикл дозирования начинается с момента открывания двух выходов: быстрой выгрузки продукта из дозатора – «Грубо» и медленной выгрузки – «Точно». Продукт выгружается из дозатора. Фильтр работает с параметром №7.

Выход быстрой выгрузки продукта закрывается при снижении веса (см. Рис. 2):


$$W_{\text{гр}} = W_h - (D - P_{\text{гр}})$$

После этого фильтр работает с параметром №8.

Выход медленной выгрузки продукта закрывается при снижении веса:

$$W_{\text{точ}} = W_h - (D - P_{\text{точ}})$$

Рис. 2



Где:

W_h – вес бункера перед началом дозирования;

D – вес дозы, введенный в режиме «LEVELS»;

$P_{\text{точ}}$ – предварение для канала «Точно», введенное в режиме «LEVELS»;

$P_{\text{гр}}$ – предварение для канала «Грубо», введенное в режиме «LEVELS».

После закрывания выходов происходит анализ стабилизации показаний веса. Если показания оставались стабильны в течение времени $t_{ст}$, и вес оставшегося продукта меньше дозы, то открывается выход загрузки продукта. Если стабилизации показаний веса не происходит, то выход открывается по истечении времени четырех $t_{ст}$. Время анализа стабилизации устанавливают в режиме «**Par A**», пункт **9**.

Цикл дозирования закончен. Если сигнал разрешения (запуска) дозирования не снят – начинается новый цикл дозирования.

14.4. Вычитающий дозатор с загрузкой бункера после подачи сигнала пуск "AL 3"

Этот режим отличается от предыдущего тем, что используется в системах, где команда пуск выдается по каналу RS-485. По этому же каналу производится установка уровней дозирования. При этом дискретный вход 3 не используется.

14.5. Суммирующий дозатор с загрузкой бункера по первой команде пуск и выгрузкой по второй команде пуск "AL 4"

В режиме измерения веса Преобразователь управляет:

- выходом быстрой подачи продукта в дозатор («Грубо») – выход **1**;
- выходом медленной подачи продукта в дозатор («Точно») – выход **2**;
- выходом выгрузки продукта из дозатора – выход **3**;
- ключом выхода **4** – «Доза набрана».

Для нормального функционирования **необходимо** на вход **1, 2 и 3** подать сигнал с датчика положения исполнительного механизма. Если датчики положения не используются, установите перемычки между соответствующими входами и выходами, а в сервисном режиме, в пункте меню

«ContrL» задайте логические уровни «1» для входов 1, 2 и 3.

Вход 4 – сигнал «Пуск». Выполняется при кратковременном замыкании этого входа на минус источника питания. Запуск также может осуществляться по каналу связи установкой в единицу бита b_eloa регистра FLAG управлений/состояния дозирования (см. карту памяти). Этот бит сбрасывается в начале выполнения цикла.

Цикл загрузки начинается с обнуления показаний веса. Обнуление происходит, если показания веса меньше W_{\min} . Значение W_{\min} вводится в режиме «LEVELS», параметр «3». Если вес продукта, находящегося в дозаторе, превышает это значение, то обнуления не происходит. Затем открываются два выхода: быстрой подачи продукта в дозатор – «Грубо» и медленной подачи – «Точно». Продукт загружается в дозатор. Фильтр работает с параметром №7.

Выход быстрой подачи продукта закрывается при достижении веса (см. Рис. 1):

$$W_{\text{гр}} = D - P_{\text{гр}}$$

После этого фильтр работает с параметром №8.

Выход медленной подачи продукта закрывается при достижении веса:

$$W_{\text{точ.}} = D - P_{\text{точ.}}$$

Где: D – вес дозы, введенный в режиме «LEVELS»;

$P_{\text{точ.}}$ – предварение для канала «Точно», введенное в режиме «LEVELS».

$P_{\text{гр}}$ – предварение для канала «Грубо», введенное в режиме «LEVELS».

После закрытия выходов происходит анализ стабилизации показаний веса. Если показания оставались стабильны в течение времени $t_{\text{ст}}$, то срабатывает ключ выхода 4 – «Доза набрана» и ожидается подача второй команды «Пуск». Если стабилизации показаний веса не происходит,

то ключ выхода **4** откроется по истечении времени четырех t_{ct} . Время анализа стабилизации устанавливают в режиме «**Par A**», пункт **9**.

Если доза набрана и подана вторая команда «Пуск», открывается выход выгрузки. При достижении показаний веса порога, установленного в «**LEVELS 3**» и успокоении показания веса, выход выгрузки закрывается. К счетчику отвесов прибавляется единица, а к ячейке суммарного продукта прибавляется значение веса высыпанного продукта. После чего ожидается новая команда «Пуск».

14.6. Суммирующий дозатор с автоматической настройкой предварений "AL 5"

При вводе в эксплуатацию дозатора в этом режиме, а также при изменении значений пунктов **7** и **8** «**Par A**», необходимо сначала установить требуемое время точной загрузки – «**Par A**» пункт **t** и максимально допустимое время загрузки продукта в дозатор – «**Par A**» пункт **L**, установить требуемое значение дозы и обнулить предварение «Грубо». Нулевое значение предварения запускает режим «**обучения**» дозатора, который необходим для вычисления предварения «Грубо» и «Точно» и записи их в энергонезависимую память. В последующих циклах дозирования Преобразователь производит автоматическую подстройку предварений.

В режиме измерения веса может выполняться один или несколько циклов дозирования в зависимости от состояния сигнала управления (см. ниже). В процессе дозирования Преобразователь управляет:

- выходом быстрой подачи продукта в дозатор («Грубо») – выход **1**;
- выходом медленной подачи продукта в дозатор («Точно») – выход **2**;
- выходом выгрузки продукта из дозатора – выход **3**;

- выходом 4 («Авария») в случае перегрузки дозатора.

Для нормального функционирования **необходимо** на входы 1, 2, 3 подать сигналы с датчиков положения исполнительных механизмов.

Процесс дозирования разрешается (запускается) двумя способами: внешним сигналом по входу 4 или по каналу связи установкой в единицу бита b_eloa регистра FLAGE управления/состояния дозирования (см. карту памяти). Если сигнал управления по входу 4 подать, а потом снять после открытия выхода загрузки, произойдёт выполнение только одного цикла дозирования. Если сигнал по входу 4 подать и не выключать (не сбросить бит b_eloa), то выполняется непрерывное выполнение циклов дозирования.

Цикл дозирования начинается с обнуления показаний веса. Обнуление происходит, если показания веса меньше W_{\min} . Значение W_{\min} вводится в режиме «LEVELS», параметр «3». Если вес продукта, находящегося в дозаторе, превышает это значение, то обнуления не происходит. Затем открываются два выхода: быстрой подачи продукта в дозатор – «Грубо» и медленной подачи – «Точно». Продукт загружается в дозатор. Фильтр работает с параметром №7.

Выход быстрой подачи продукта закрывается при достижении веса (см. Рис. 3):

$$W_{\text{гр}} = D - P_{\text{гр}}$$

После этого фильтр работает с параметром №8.


Выход медленной подачи продукта закрывается при достижении веса:

$$W_{\text{точ}} = D - P_{\text{точ}},$$

Где: D – вес дозы, введенный в режиме «LEVELS»;

$P_{\text{точ}}$ – предварение для канала «Точно».

$P_{\text{гр}}$ – предварение для канала «Грубо».



После прекращения подачи продукта происходит анализ стабилизации показаний веса. Если показания оставались стабильны в течение времени $t_{ст}$, то открывается выход выгрузки продукта. Если стабилизации показаний веса не происходит, то выход открывается по истечении времени четырех $t_{ст}$. Время ожидания стабилизации устанавливают в режиме «Par A», пункт 9. Кроме того, в момент открывания выхода выгрузки происходит коррекция предварений для следующего цикла дозирования.


После открывания выхода выгрузки продукта ожидается снижение веса ниже $W_{мин}$, после чего выход выгрузки закрывается.

15 Приложения

15.1. Возможные сообщения об ошибках

Сообщение	Неисправность	Методы устранения
Err 2	ошибка контрольной суммы энергонезависимой памяти	нажать кнопку и произвести настройку или калибровку преобразователя (см. Руководство по калибровке)
Err 3	Обнуляемый вес превышает допустимое значение	Проверить параметр 3 «LEVELS» или произвести калибровку нуля
Err 4	Ошибка ввода значения	Ввести новое значение
Err 10	неисправность АЦП	обратиться к изготовителю
Err 11	Не подключен тензометрический датчик(и)	Подключить датчик и нажать на кнопку
Err 14	Неисправен канал дискретного входа или выхода и светится соответствующий индикатор или не соответствует логический уровень входного сигнала	Проверить датчик положения, выходной ключ управления исполнительным механизмом, наличие контакта в этих соединениях, проверить настройки логических уровней входов in1 , in2 , in3 (см. меню «ContrL»). Выключить и включить питание.

15.2. Задняя сторона ТВ-006С



15.3. Назначение контактов нижнего ряда клемм


№ контакта	Обозначение	Назначение
1	+Д	Выход датчика +
2	-Д	Выход датчика -
3	+ОС	Обратная связь +
4	-ОС	Обратная связь -
5	+ПД	Питание датчика +
6	-ПД	Питание датчика -
7	—	Контур заземления
8	Линия А	Интерфейс RS-485
9	Линия В	Интерфейс RS-485
10	Линия С	Интерфейс RS-485
11	-U	Питание – 24В
12	+U	Питание +24В

При использовании тензометрического датчика с четырехпроводным кабелем необходимо объединить между собой контакты 3 и 5, а также 4 и 6 соответственно.

Экранную оплетку кабеля датчика соединить с контуром заземления. С этим контуром должен быть соединен бункер дозатора.

Внимание: не допускается использование интерфейса RS-485 без линии “С” – общего провода интерфейса! Отсутствие общего провода между RS-485 может привести к выходу их из строя.

ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ




Функцию общего провода RS-485 может выполнять общий провод источника питания, к которому подключены эти устройства:




15.4. Назначение контактов верхнего ряда клемм

№ Конт.	Цепь	Назначение
1	Общ.	Общий провод аналогового выхода
2	Выход U	Аналоговый выход напряжения
3	Выход I	Аналоговый выход тока
4	-U	Питание аналогового выхода - 24В
5	+U	Питание аналогового выхода + 24В
6		
7	+U	Питание дискрет. входов/выходов +24В
8	Вход 1	Положение канала «Грубо»/«Инф.»
9	Вход 2	Положение канала «Точно»/«Инф.»
10	Вход 3	Положение канала «Выгр/Загр»
11	Вход 4	Разрешение (запуск) дозирования
12	Выход 1	Управление каналом «Грубо»
13	Выход 2	Управление каналом «Точно»
14	Выход 3	Управление каналом. «Выгр/Загр»
15	Выход 4	Сигнал «Авария»
16	-U	Питание дискрет. входов/выходов -24В

15.5. Пример подключения входов/выходов



Включенному состоянию сигнала соответствует протекание тока по входной или выходной цепи.

15.6. Отверстие для установки ТВ-006С

15.7. Протокол обмена MODBUS

Протокол поддерживается в режиме RTU

Количество битов данных – 8

Количество стоповых битов – 1 или 2

Бит четности/нечетности – отсутствует

Используются следующие коды функций:

01h – Read Coils

03h – Read Multiple Registers

10h – Write Multiple Registers

0Fh – Write Multiple Coils

Для чтения веса используйте функцию Read Multiple Registers, запросив два регистра по адресу 0x0149 – P_br21. При использовании этой функции три байта, начиная с указанного адреса, преобразуются в формат Float.

Пример запроса чтения веса:

Адр- рес	Функ-я	Старш. байт ад- реса реги- стра	Младш. байт ад- реса реги- стра	Старш. байт числа треб. реги- строров	Младш. байт числа треб. регист- ров	CRC
01	03	01	49	00	02	CRC

Для записи порогов срабатывания выходов «грубо» или «точно» используйте функцию Write Multiple Registers, обращаясь также к двум регистрам (четыре байта) в формате Float по адресам:

0x013d – P_levp – значение порога срабатывания «точно»;

0x0140 – P_levr – значение порога срабатывания «грубо».

Для чтения/записи байта “флагов” используйте функцию Read Coils/ Write Multiple Coils, заказывая 8 ячеек (бит).

Назначение битов байта FLAG, адрес: 0x018b (нумерация бит начинается с 0):

b_eloa =2 ;b_eloa = 1 – разрешение(пуск) дозирования (для чтения/записи)
b_phas =4 ;b_phas = 1 – если идет процесс загрузки дозы (для чтения)

15.8. Протокол обмена стандарта «Тензо-М»

Количество битов данных – 8

Количество стоповых битов – 1 или 2

Бит четности/нечетности – отсутствует

Структура кадра обмена данными между ПК и Преобразователем.

FF	Adr	COP	Data	CRC	FF	FF
----	-----	-----	------	-----	----	----

Где: FF – разделитель (код FFh в шестнадцатеричном формате).

Adr – сетевой адрес устройства (1 байт в двоичном формате). Если первый байт поля адреса устройства равен 0, то это значит, что данный кадр имеет расширенное поле адреса (см. ниже).

COP – код операции (1 байт в двоичном формате).

Data – содержательная часть информационного кадра. Данная часть состоит из числовых данных (вес, код АЦП и т.д.), и байтов состояния.

CRC – контрольная сумма (1 байт в двоичном формате).

Структура кадра для расширенного поля адреса приводится в виде следующей таблицы:

FF	0	SN0	SN1	SN2	COP	Data	CRC	FF	FF
----	---	-----	-----	-----	-----	------	-----	----	----

Где: SN0...SN2 – младший, средний и старший байты серийного номера устройства в двоичном формате.

Назначение остальных байтов кадра аналогично обычному кадру.

Разделителей в начале и в конце кадра может быть несколько. Признаком начала кадра является байт отличный от разделителя (FFh), но не равный FEh, т.е. приемная сторона в потоке принятых байт находит байты разделители, а затем находит первый байт отличный от FFh, но не равный FEh. Этот байт и является первым байтом кадра. При этом подразумевается, что первый байт кадра (поле адреса) не может принимать значение разделителя (FFh) и FEh.

Признаком конца кадра при приеме является получение подряд двух байт разделителя (FFh), т.е. приемная сторона в процессе приема текущего кадра следит за появлением двух подряд байт разделителей (FFh). Определив конец кадра - проверяет контрольную сумму. Если кадр принят без ошибки, анализирует поле адреса. Если адрес не совпадает с адресом приемной стороны – кадр игнорируется. Кроме того,

приемная сторона должна отслеживать длину кадра, которая не может превышать 255 байт. Кадр длиной более 255 байт игнорируется, и приемная сторона переходит к поиску разделителей.

Если в поле расширенного адреса кода операции, данных или CRC встречается FFh, то на передающем конце после него вставляется код FEh, а на приемном конце он выбрасывается. По вставленному и выброшенному FEh CRC не вычисляется.

Ниже приведен пример формирования CRC в виде ассемблерной вставки для C++

```
BYTE CDeviceTestDlg::CRCMaker(BYTE b_input, BYTE b_CRC)
{
    __asm
    {
        mov     al,b_input
        mov     ah,b_CRC
        mov     cx,8
        mod1:   rol     al,1
        rcl     ah,1
        jnc     mod2
        xor     ah,69h
        mod2:   dec     cx
        jnz     mod1
        mov     b_CRC,ah
    }
    return b_CRC;
}
```

При формировании CRC используется примитивный неприводимый порождающий полином в 9-й степени P(X)-101101001b (169h). На передающей стороне в конце массива используется нулевой байт (00h). Подставляя в переменную b_input байты массива, включая нулевой байт, вычисляется CRC код с помощью подпрограммы CRCMaker. При передаче массива нулевой байт заменяется вычисленным байтом CRC. На принимающей стороне вычисляют CRC, подставляя в b_input байты принятого массива, включая принятый CRC код. Если вычисленный CRC будет равен нулю, то массив принят правильно. В начале приема/передачи перед вычислением CRC в переменную b_CRC записывается ноль.

Команды и запросы

«Обнулить показания текущего веса»:

Запрос: Adr, COP, CRC;

Ответ: Adr, COP, CRC

Где: COP – C0h (код операции);

«Передать вес канала «Точно»:

Запрос: Adr, COP, CRC

Ответ: Adr, COP, W0, W1, W2, CON, CRC,

Где: COP – C3h (код операции),

W0...W2 – младший, средний и старший байты веса канала «Точно» в BCD – формате.

CON - байт знака, признака успокоения, признака перегруза и позиции десятичной точки в двоичном формате.

Распределение по битам байта CON:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SIGN	X	X	STABIL	OVERL	POZ2	POZ1	POZ 0

Где: SIGN – бит знака. Если SIGN = 1, то вес отрицательный.

STABIL – признак успокоения; если STABIL = 1, то есть стабилизация веса.

OVERL – признак перегруза; если OVERL = 1, то есть перегруз.

POZ0...POZ2 - биты позиции десятичной точки:

POZ2	POZ1	POZ0	Позиция точки
0	0	0	Нет знаков после точки
0	0	1	Один знак после точки
0	1	0	Два знака после точки
0	1	1	Три знака после точки
1	0	0	Четыре знака после точки
1	0	1	Пять знаков после точки
1	1	0	Шесть знаков после точки
1	1	1	Семь знаков после точки

Пример: 05, 00, 00, 91 соответствует следующим параметрам: вес минус 0.5 Кг, есть стабилизация веса.

«Передать вес канала «Грубо»:**Запрос:** Adr, COP, CRC**Ответ:** Adr, COP, W0, W1, W2, CON, CRC,

Где: COP – C2h (код операции)

«Передать состояние дискретных входов»:**Запрос:** Adr, COP, CRC;**Ответ:** Adr, COP, INP, CRC

Где: COP – C4h (код операции);

INP – байт состояния входов.

«Передать состояние дискретных выходов»:**Запрос:** Adr, COP, CRC;**Ответ:** Adr, COP, OUT, CRC

Где: COP – C5h (код операции);

OUT – байт состояния выходов.

«Передать индицируемый вес и состояние дискретных входов и выходов»:**Запрос:** Adr, COP, I_O, CRC;**Ответ:** Adr, COP, W0, W1, W2, CON, IN_OU, CRC

Где: COP – CAh (код операции);

I_O – если этот байт равен 8, передать вес и состояние входов и выходов. Если равен 0 – передать только вес;

W0...W2 – младший, средний и старший байты веса в BCD – формате, который отображается на индикаторе Преобразователя.

CON - байт знака, признака успокоения, признака перегруза и позиции десятичной точки в двоичном формате.

IN_OU – байт состояния входов и выходов.

Распределение по битам байта IN_OU:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
OUT4	OUT3	OUT2	OUT1	INP4	INP3	INP2	INP1

«Запрос значения кода АЦП»:*Преобразователь весоизмерительный ТВ-006С*

Запрос: Adr, COP, N, CRC;

Ответ: Adr, COP, A0, A1...An, CRC

Где: COP – CCh (код операции);

N – номер канала (1 – текущий код, 2 – приращение кода);

A0, A1...An – значение кода (A0 – младший байт кода, An – старший байт кода).

«Читать несколько регистров»:

Запрос: Adr, COP, ARH, ARL, N, CRC;

Ответ: Adr, COP, N, B1, B2...Bn, CRC

Где: COP – B5h (код операции);

ARH, ARL – начальный адрес регистров (ARH – старший байт адреса, ARL – младший байт адреса, см. карту памяти)

N – количество регистров (байт), не более 250;

B1, B2...Bn – значение (содержимое) регистров (байт).

«Записать несколько регистров»:

Запрос: Adr, COP, ARH, ARL, N, B1, B2...Bn, CRC;

Ответ: Adr, COP, ARH, ARL, N, CRC

Где: COP – B6h (код операции);

ARH, ARL – начальный адрес регистров (ARH – старший байт адреса, ARL – младший байт адреса, см. карту памяти)

N – количество регистров (байт), не более 250;

B1, B2...Bn – значение (содержимое) регистров (байт).

«Записать значения уровней дозирования»:

Запрос: Adr, COP, NLEV, L1, L2, L3, H1, H2, H3,CRC;

Ответ: Adr, COP, CRC

Где: COP – D1h (код операции);

L1, L2, L3 – любое значение

H1, H2, H3 – младший, средний и старший байт уровня.

NLEV – номер:

NLEV	Назначение (см. карту памяти)
0	P_leep0 – значение дозы (параметр 0 «LEVELS»)
1	P_levr – значение отсечки грубо
2	P_levp – значение отсечки точно
3	P_leep3 – минимальный/начальный вес (параметр 3 «LEVELS»)

«Команда старт/стоп»:**Запрос:** Adr, COP, SST, CRC;**Ответ:** Adr, COP, CRC

Где: COP – DFh (код операции);

SST(байт): 0 – стоп, 1 – старт. Устанавливает бит b_eloa FLAG;

«Тип устройства и версии ПО»:**Запрос:** Adr, COP, CRC.**Ответ:** Adr, COP, NAME, Vers, CRC.

Где: COP – FDh (код операции);

NAME – название прибора;

Vers – номер версии программного обеспечения. Первым передается первый символ строки.

Пример: Adr, FDh, TB006 V1.06, CRC

«Ответ на запрос с кодом команды, не поддерживаемым данным устройством»:**Ответ:** соответствует ответу на команду с кодом FDh.

Карта памяти TB-006C версии С610 от 22.04.2009г.

```

000100      dcal:     .BYTE 3          ;Calibration delta of code
000103      CodeZ:    .BYTE 3          ;Code ADC when weight == 0
000106      P_C:      .BYTE 3          ;Calibration Weight
000109      P_L:      .BYTE 3          ;Weight Limit
00010c      n_pic:   .BYTE 1
00010d      n_resb:  .BYTE 1
00010e      n_resi:  .BYTE 1
00010f      COK:      .BYTE 1
000110      CRCE0:    .BYTE 1
000111      ALGMOD:   .BYTE 1
000112      CRCFA:   .BYTE 1
000113      MODES:    .BYTE 1
000114      COMD:     .BYTE 1
000115      A_NET:    .BYTE 1
000116      F_midl1: .BYTE 1
000117      F_midl2: .BYTE 1
000118      F_calm:   .BYTE 1
000119      T_del:    .BYTE 1
00011a      C_LOPL:   .BYTE 1          ; Precise open direct time Out Low
00011b      C_LOPH:   .BYTE 1          ; Precise open direct time Out High
00011c      C_LODL:   .BYTE 1          ; Load product direct time Out Low
00011d      C_LODH:   .BYTE 1          ; Load product direct time Out High
00011e      Pcan:     .BYTE 3          ; Code Limit for Analog Output
000121      CRCE1:    .BYTE 1
000122      P_leep0:  .BYTE 3          ; P_dose           P_dose
000125      P_leep1:  .BYTE 3          ; P_pre_rough     P_pre_rough
000128      P_leep2:  .BYTE 3          ; P_pre_precise   P_pre_precise
00012b      P_leep3:  .BYTE 3          ; P_min            P_Entry
00012e      CRCE2:    .BYTE 1
00012f      PROD_P0:   .BYTE 1          ; Productivity Weight low
000130      PROD_P1:   .BYTE 1          ; Productivity Weight middle
000131      PROD_P2:   .BYTE 1          ; Productivity Weight high
000132      PROD_T0:   .BYTE 1          ; Productivity Time low
000133      PROD_T1:   .BYTE 1          ; Productivity Time high
000134      CRCE3:    .BYTE 1
000135      C_ADC0:   .BYTE 1
000136      C_ADC1:   .BYTE 1
000137      C_ADC2:   .BYTE 1
000138      C_count:  .BYTE 1
000139      C_counL:  .BYTE 1          ;Load counter Low
00013a      C_counH:  .BYTE 1          ;Load counter High
00013b      C_counPL: .BYTE 1          ;Precice Load counter Low
00013c      C_counPH: .BYTE 1          ;Precice Load counter High
00013d      P_levp:   .BYTE 3          ;Level "Precise"
000140      P_levr:   .BYTE 3          ;Level "Rough"
000143      P_min:    .BYTE 3
000146      P_br11:   .BYTE 1          ;Bufer "BRUTTO" for "Precise"
000147      P_br12:   .BYTE 1
000148      P_br13:   .BYTE 1
000149      P_br21:   .BYTE 1          ;Bufer "BRUTTO" for "Rough"
00014a      P_br22:   .BYTE 1
00014b      P_br23:   .BYTE 1
00014c      P_vid1:   .BYTE 1          ;Bufer "BRUTTO" for view
00014d      P_vid2:   .BYTE 1
00014e      P_vid3:   .BYTE 1
00014f      P_tmp1:  .BYTE 1

```

000150	P_tmp2:	.BYTE	1
000151	P_tmp3:	.BYTE	1
000152	P_sum0:	.BYTE	1
000153	P_sum1:	.BYTE	1
000154	P_sum2:	.BYTE	1
000155	P_sum3:	.BYTE	1
000156	COU_WO1:	.BYTE	1
000157	COU_WO2:	.BYTE	1
000158	COU_WO3:	.BYTE	1
000159	F_sum0:	.BYTE	1
00015a	F_sum1:	.BYTE	1
00015b	F_sum2:	.BYTE	1
00015c	F_sum3:	.BYTE	1
00015d	FC_WO1:	.BYTE	1
00015e	FC_WO2:	.BYTE	1
00015f	FC_WO3:	.BYTE	1
000160	P_dec0:	.BYTE	1
000161	P_dec1:	.BYTE	1
000162	P_dec2:	.BYTE	1
000163	P_dec3:	.BYTE	1
000164	P_dec4:	.BYTE	1
000165	P_dec5:	.BYTE	1
000166	P_dec6:	.BYTE	1
000167	P_dec7:	.BYTE	1
000168	P_dec8:	.BYTE	1
000169	P_dec9:	.BYTE	1
00016a	P_dec10:	.BYTE	1
00016b	P_dec11:	.BYTE	1
00016c	Video:	.BYTE	7
000173	C_Z:	.BYTE	3
000176	C_LZ:	.BYTE	3
000179	P_La:	.BYTE	3
00017c	dis_tmp:	.BYTE	1
00017d	N_dis:	.BYTE	3
000180	dis_C25:	.BYTE	3
000183	dis_C75:	.BYTE	3
000186	C_025d:	.BYTE	3
000189	key:	.BYTE	1
00018a	FLAGD:	.BYTE	1
00018b	FLAGE:	.BYTE	1
00018c	ERRFL:	.BYTE	1

;Bufer code "ZERRO"
;Limit "Zerro"
; $P_La = P_L + 9 \text{ dis}$
; $N_dis = P_C/dis_tmp$
;link dis_C75

Bit positions in FLAGD

b_z	=0	;b_z==1 if Weight >0<
b_couw	=1	;b_couw==1 if enable view COU_WO1
b_fst	=2	;b_fst==0 - view P_sum low, b_fst==1 - view P_sum high
b_calm	=4	;b_calm==1 if Weight calm

Bit positions in FLAGE

b_eloa	=2	;b_eloa = 1 - enable load dose
b_phas	=4	;b_phas = 1 if perform "load dose"
b_erc	=5	;b_erc = 1 if open/close timeout > norm
b_adw	=6	;b_adw = 1 if perform add weight P_sum

Bit positions in ERRFL

b_erra	=0	;b_erra==1 if error CRC ALGMOD
b_err1	=1	;b_err1==1 if error CRC EEPROM 1 area
b_err2	=2	;b_err2==1 if error CRC EEPROM 2 area
b_err3	=3	;b_err3==1 if error CRC EEPROM 3 area
b_err4	=4	;b_err3==1 if error CRC EEPROM 4 area